



Commodore 64 riparazione staffe ancoraggio scocca

In seguito alla rottura dei piedini di ancoraggio del C64 modello "Biscottone" ho provveduto al restauro acquistando 3 staffe per il retro della scocca riprodotte con stampa in 3D. Per i 3 fori anteriori ho risolto con del termo restringente, calzato a forza e riscaldato.

<https://www.ebay.it/itm/Commodore-C64-Kit-riparazione-cerniere-Stampa-3D-/283030487872?hash=item41e5ee8340>



By linomari_2018

www.mypccollection.altervista.org